

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
«ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՀԲՀ-ի ՏՆՕՐԵՆԻ Ժ/Պ՝ Ս. ՄԿՐՏՉՅԱՆ
«08» 09 2025 թ.



ԹԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏ

«Գյումրու կոմունալ ծառայություն» ՀԲՀ-ին պատկանող **Տրակտոր T-170 – 3309 LS** մեքենայի հետագա շահագործման և սպասարկման համար հարկավոր է փոխարինել կամ վերանորոգել հետևյալ պահեստամասերը.

1. 2 բարտայինները (ծորտով) վնասված են:
2. 2 շղթաները մաշված են:
3. Բոլոր ռոլիկները մաշված է:
4. Շարժիչի մեկնարկիչը (ручка) շարքից դուրս է եկել, վերանորոգման ենթակա է:
5. Տուրբոկոմպրեսորը (турбо) չի աշխատում:
6. Շարժիչի յուղի ծախսը և մաշվածությունը շատ է:
7. Շրոկերը վերանորոգման ենթակա է:

գլխ. ավտոմեխանիկ՝


Ստորագրություն

Ա. Զաքարյան