


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Փ Ո Ր Ձ Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն Կ Ե Ն Տ Ր Ո Ն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2020թ. փետրվարի 25-ի № 37911910 ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ԸՆԴԱՍԵՆԸ 24 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐՈՎ



լուսանկար 1




լուսանկար 2



լուսանկար 3




լուսանկար 4




լուսանկար 5




լուսանկար 6




Խուսանկար 7




Խուսանկար 8




Խուսանկար 9




Խուսանկար 10




Խուսանկար 11




Խուսանկար 12




Խուսանկար 13




Խուսանկար 14




լուսանկար 15




լուսանկար 16




լուսանկար 17




լուսանկար 18




լուսանկար 19




լուսանկար 20



լուսանկար 21



լուսանկար 22



լուսանկար 23



լուսանկար 24

Լուսանկարներ № 1-24: Պատկերված են փորձարկմանը տրամադրված «Kia Optima 2.4» մակնիշի 35XC253 հ/հ /2011թ. արտադրության, 5XXGN4A71CG011899 նույնականացման համարով (VIN), «սպիտակ մարգարիտ» գույնի/, քափրի առաջնամասի էական վնասվածքներով ավտոմեքենայի արտաքին տեսքերը և վնասվածքները:

ՓՈՐՁԱԳԵՏ՝

Ս.ՊՈՂՈՍՅԱՆ